



## Manual de almacenamiento largo plazo para estaciones de polines

\*\*\*LEA DETENIDAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN

### Almacenamiento a largo plazo

Si las estaciones de polines para bandas transportadores van a ser almacenadas durante un período largo (de 3 a 12 meses) antes de la instalación, se deben tomar las siguientes medidas:

- Utilizar un antioxidante preventivo en todas las áreas de metal expuestas que no se encuentren pintadas o galvanizadas.
- Asegúrese de proteger los polines de la exposición a elementos como la luz del sol, la lluvia, nieve, etc. No almacenar al aire libre.
- Los rodillos deben guardarse en una caja cerrada de madera.
- Inspeccionar visualmente los polines y la caja cada 60 días para asegurar que los polines estén limpios, secos y no expuestos a elementos.
- Vuelva a aplicar antioxidante, según sea necesario.
- Recuerde limpiar rodillos y compruebe que los rodillos giren libremente antes de la instalación.